



# INT SPA 1T75E 74 SAMOËNS

Jeudi 21/04/2016

# INT SPA 1T75E 74 SAMOËNS

## SITUATION

- ▶ Voir article du « Messenger » : [REUNION SPA CORSE\Dossiers REX\SGL\Samoëns.pdf](#)
- ▶ 21/04/2016 19H15 : appel des pompiers suite à un glissement de terrain pour vider un réservoir 1T75E à 33% pouvant être touché. Stationnement en sécurité des véhicules donné pour une distance évaluée à 200 mètres.
- ▶ Départ immédiat du technicien d'astreinte en 3T5 + réquisition et départ d'un chauffeur PL en Porteur-Grue avec un réservoir tampon 1T75A spécifiquement équipé + emport de longueurs supplémentaires de flexibles.
- ▶ 22h30 : arrivée sur site. Gestion par la cellule de crise de la Préfecture en collaboration avec les pompiers, gendarmes, services techniques, etc...





INT SPA 1T75E 74 SAMOËNS

# INT SPA 1T75E 74 SAMOËNS

## DEROULEMENT

- ▶ Compte tenu des distances et des spécificités de l'intervention, la solution technique retenue est de brancher la phase liquide du réservoir à vider sur le réservoir tampon tout en torchant ce dernier pour en baisser la pression et ainsi assurer le transfert.
- ▶ 22/04/2016 6h15 : retour de nos techniciens à l'entreprise, soit 11h d'amplitude depuis leur départ la veille au soir.
- ▶ 22/04/2016 : remerciements de M. LE CARBOULLEC, Coordonnateur Sécurité Environnement d'ANTARGAZ, pour notre réactivité, notre professionnalisme et les moyens déployés pour traiter cette intervention.
- ▶ Nouvel article de France3, 4 jours après :
  - ▶ [Site France 3](#)
  - ▶ [REUNION SPA CORSE\Dossiers REX\SGL\Forte inquiétude après un nouvel éboulement à Samoëns.pdf](#)